

MÄTINSTRUMENT

Zoner:



Temperaturmätare med sensor Ex-Pt 720

För exakt och flexibel temperaturmätning med ett stort urval av mätprobar.

OBS! Endast mätproben får användas i zon 0, instrumentet får användas i zon 1 och 2.

II 2 (1) G Ex ia IIC T4, IP54 -50°C...+400°C					TÜV 01 ATEX 1757 X
Art. nr	Typ	Strömförsörjning	Avmått instr. mm	Vikt g	Material
108650	Ex-Pt 720	9V+LR6	190x57x42	200 inkl. batteri	Plast

Tillval sensor av rostfritt stål.

Tillbehör till Ex-Pt 720

108652



108653



108654



108655



II 2 (1) G Ex ia IIC T4, IP54 -50°C...+400°C							TÜV 01 ATEX 1757 X
Art. nr	Typ	Noggrannhet	Ex-zon	Givarmått mm	Sensormått mm	Svarstid (99%)	Material
108652	Nål/insticksgivare	Klass A	2,1	100x4	30x3,2	12 sek.	Rostfritt
108653	Ytgivare	Klass B	2,1	100x4	3,2	40 sek.	
108654	Insticksgivare	Klass A	2,1,0	125x4	15x3	10 sek.	
108655	Dopp/insticksgivare	Klass A	2,1,0	235x25	-	10 sek.	

Temperaturmätare Ex-MP4 a

För kontaktlös temperaturmätning och övervakning av temperaturprocesser i explosionsfarliga områden.

Zoner:



II 2 G Ex ia IIC T4							EPS 10 ATEX 1242 X
Art. nr	Typ	Anv. temp.	Mätområde	Batteri	Mått mm	Vikt g	Material
108606	Ex-MP4 a	0°C...+50°C	-18°C...+400°C	9V+LR6	152X101X38	200	Plast

Temperaturmätare 568 Ex

För kontaktlös temperaturmätning och övervakning av temperaturprocesser i explosionsfarliga områden.



II 2 G Ex ia IIC T4							EPS 13 ATEX 1525 X
Art. nr	Typ	Anv. temp.	Mätområde	Batteri	Mått mm	Vikt g	Material
771688	568 Ex	-20°C...+50°C	-40°C...+800°C	2 x AAA		365	Plast